



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 933629/MGA/020/SUR_SITE/2021

DATE : 07/12/2021

NOM : RANDRIAMANAHIRANA HERY LALA

ADRESSE : LOT221 PLLE860 SECT .3 TANAMBAO AMBALAVATO

TELEPHONE : 0

PROFESSION :COIFFEUSE

NUM IMM : 8525ME

MARQUE :KIA

COMMUNE : MAHAJANGA

GENRE : CAM

TYPE : HAP8N2

CARROSSERIE :PLATEAU

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :11

N°SERIE DU TYPE:8K289977

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :3630

PAV :1595

CU :2035

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2007

USAGE EFFECTIF : TM6

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 07/12/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 07/12/2021

Nom du vérificateur :RAKOTOMANANA A. Joachin

Le Chef de Centre

Opérateur :RASOANANTENAINA ANTOINETTE OLIDA

Validité de circulation jusqu'au07/06/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé8525ME

USAGE EFFECTIF :TM6

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

PTC

3630

DROIT

Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 6 000

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000