



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 864346/ANT/004/SUR\_SITE/2021

DATE : 30/09/2021

NOM : RAJAONARISON MONIQUE SYLVIE

ADRESSE : LOT II N 06 ANDRANONANAHARY BONGATSARA

TELEPHONE :

PROFESSION :FINANCE MANAGER

NUM IMM : 9273TBL

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : JT81BACU

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE

PUISSANCE :11

N°SERIE DU TYPE:5 41 16 9

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :786717

PTC :2140

PAV :1500

CU :640

ANNEE DE 1<sup>re</sup> MISE EN CIRCULATION : 2013

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 17/09/2019

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 30/09/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA Gérald

Le Chef de Centre

Opérateur :SAMATASY Junot Lauréa

Validité de circulation jusqu'au30/09/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé9273TBL**

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

2140

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 26 400**