

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAJERISON NORO DORIA

ADRESSE : LOT FANKA 291 ANDAKANA ANOSIALA, Tél. 034 38 284 78

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 8111TR

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 950

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 22 000

TVA : Ar 4 400

NET A PAYER : Ar 26 400

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
FIANARANTSOA-BESOROHITRA**

RECU N° : 874653/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date : 08/10/2021

NET A PAYER : Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- MAUVAISE FIXATION DE BATTERIE
- FILS ELECTRIQUES DENUDES A ISOLER
- CACHE POUSSIERE TRANSMISSION G/D A REMPLACER

Nom du vérificateur : Mr RANDRIAMIHAMINA J B
ROLAND

Opérateur : RANDRIAMANJATO Tiana Harivony

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 7 JOURS