

DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE



De: ONN PNNC SEECALINE PRIMATURE

ADRESSE : LOT III M 39 ANOSY, Tél.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **9605TAM**

USAGE EFFECTIF: TMTPERS

PLACE DEBOUT:

PTC : 2760

DROIT : Ar 0

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 0

THT: Ar 0

TVA : Ar 0

NET A PAYER : **Ar 0**

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
FIANARANTSOA-IHOSY

RECU N° : **874007/FNR/025/SUR_SITE/2021**

Date : 08/10/2021

NET A PAYER : **Ar 0**

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ROTULE BIELLETTE DE CONNEXION D A REMPLACER
- PNEU ARR G LISSE

Nom du vérificateur :GPHC ANDRIANARISON
Solofoniaina Didier
Opérateur : ANDRIANIRINA JEAN FELIX

APTITUDE :**INAPTE**

Délai de réparation accordée : **08/11/2021**