DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 862203/ANT/004/SUR_SITE/2021 DATE: 28/09/2021

NOM: RASOLOFOARIVAO NIRANA

ADRESSE: W 48 G ANOSIZATO EST II TELEPHONE: -

PROFESSION:-

NUM IMM : 3119TAV MARQUE :HYUNDAI COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP TYPE : JU81VCCU CARROSSERIE :BREAK
SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :8 N°SERIE DU TYPE :4.42284

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 546055

PTC :2190 PAV :1600 CU :590

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2012

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 28/09/2021

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 28/09/2021

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well Le Chef de Centre

Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au28/09/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO

De: RASOLOFOARIVAO NIRANA DATE 28/09/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 3119TAV

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE DEBOUT:

PTC 2190

DROIT Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN Ar 0

PV Ar 2 000

CARTE Ar 2 000

THT Ar 22 000

TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**