DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 869609/ANT/004/A_DOMICILE/2021 **DATE**: 05/10/2021

NOM: SOCIETE SALONE SA

ADRESSE: BP 648 Z I FORELLO TANJOMBATO **TELEPHONE:**

PROFESSION:/

NUM IMM: 5661TBB **MARQUE** :CITROEN **COMMUNE**: ANTANANARIVO

GENRE: VP TYPE: GJ9HXC **CARROSSERIE**: BREAK **SOURCE D'ENERGIE** :GASOIL **PUISSANCE**:8 N°SERIE DU TYPE:93421170 **PLACE ASSISE:** 5 PLACE DEBOUT: **N°MOTEUR**:ILLISIBLE

PTC:1880 **PAV**:1346 CU:534

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2007

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: **DELIVREE LE:-**

DELIVREE LE: 13/08/2019 NR LICENCE:

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 05/10/2021

Nom du vérificateur :Mr TSIMBAZAFY Edith Adelphe Le Chef de Centre

Opérateur: RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au06/10/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

ALASORA-ANTANANARIVO

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

RECU N°:869609/ANT/004/A_DOMICILE/2021 Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

De: SOCIETE SALONE SA DATE 05/10/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 5661 TBB

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 1880 DROIT Ar 30 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 0 THT Ar 32 000 TVA Ar 6 400

NET A PAYER: Ar 38 400 TIMBRE Ar 0