DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA-ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 863533/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 29/09/2021

NOM: RAMAROSON ARMAND

ADRESSE: FKT MANDROSOA TELEPHONE: 0344733584

PROFESSION:AGRICULTEUR

NUM IMM : 3476TAGMARQUE :MITSUBISHICOMMUNE : ANDRAMASINAGENRE : CTTETYPE : JNK74TJENDFLCARROSSERIE :FOURGONSOURCE D'ENERGIE :GASOILPUISSANCE :10N°SERIE DU TYPE:045340

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 7459

PTC :3810 PAV :1680 CU :2130

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2004

USAGE EFFECTIF: TMTPERS NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 29/09/2021

PATENTE: ANI: - APTITUDE: APTE Visite du 29/09/2021

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no Le Chef de Centre

Opérateur :RASENDRASOA Josette Himelda Validité de circulation jusqu'au29/03/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

(

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319 **RECU N°: 863533/ANT/004/SUR_SITE/2021**

De: RAMAROSON ARMAND DATE 29/09/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 3476TAG

USAGE EFFECTTF:TMTPERS

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 3810 DROIT Ar 6 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 10 000 TVA Ar 2 000

TIMBRE Ar 0 NET A PAYER : Ar 12 000