

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RAVELOMANANTSOA NORE**

**ADRESSE : LOT BERAVIDA, Tél. --**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7586TAC**

**USAGE EFFECTIF: CU**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3500

**DROIT :** Ar 9 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 13 000

**TVA :** Ar 2 600

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 927883/ANT/002/SUR\_SITE/2021**

**Date : 01/12/2021**

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- JEU IMPORTANT AU VOLANT
- FREIN A MAIN INOPERANT
- FUMEE EXCESSIVE

Nom du vérificateur : Mr RABEARISOA Jerry Christian  
Opérateur : RASESILISOA Yeldine

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 5 JOURS 06/12/2021**