DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAVOLOLONIRINA TIANANAVALONA HANITRAHARISOA A**DRESSE**: LOT IB 511/3611 AMBONY ANTSINANANA, **Tél.** 0343826898

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7774FE

USAGE EFFECTIF: TBR > 25 places et \leq 50 places

PLACE DEBOUT:

PTC: 3200

DROIT: Ar 25 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 31 000

 TVA:
 Ar 6 200

NET A PAYER: Ar 37 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE FIANARANTSOA-BESOROHITRA

RECU N°: 863216/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date: 29/09/2021

NET A PAYER: Ar 37 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- EXTINCTEUR A PRESENTER
- BOITE A PHARMACIE NULLE

Nom du vérificateur: ANDRIAMASIARISOLO JEAN

ARNAUD

Opérateur : VAOSANDY LAGEURRE MIREILLE

CLEMENTINE

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1JOUR