



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 731082/ANT/010/SUR\_SITE/2021

DATE : 12/05/2021

NOM : MIANDRAARISOA ANDOLALAINA LUCKY RINAH

ADRESSE : LOT II E 1 LC AMBOHIMIRARY

TELEPHONE :

PROFESSION :COLLECTEUR

NUM IMM : 1727TAF

MARQUE :DAIMLER BENZ

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : CAM

TYPE : LA911B

CARROSSERIE :BACHEE

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :15

N°SERIE DU TYPE:35310214660169

PLACE ASSISE : 8

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :35390010584410

PTC :9500

PAV :4240

CU :5260

ANNEE DE 1<sup>re</sup> MISE EN CIRCULATION : 1982

USAGE EFFECTIF : TM7

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 12/05/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 12/05/2021

Nom du vérificateur :Mr RAMAROSATA Rija Marc

Le Chef de Centre

Opérateur :MAHOLINIRINA Heriniaina Livaso

Validité de circulation jusqu'au12/11/2021



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé1727TAF**

USAGE EFFECTIF :TM7

PLACE ASSISE : 8

PLACE DEBOUT :

PTC

9500

DROIT

Ar 15 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 6 000

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 25 000

TVA

Ar 5 000

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 30 000**