

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RASOLOFOMANANA EMBOLOHO
ADRESSE : LOT A 141 FARAVOHITRA AMBONY, Tél. 0341817931
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4779TAS

USAGE EFFECTIF: TPP ≤ 25 places

PLACE DEBOUT:

PTC : 2815

DROIT : Ar 15 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 19 000

TVA : Ar 3 800

NET A PAYER : Ar 22 800

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

RECU N° : 903791/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date : 08/11/2021

NET A PAYER : Ar 22 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- CACHE POUSSIERE CREMAILLERE A REMPLACER
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER

Nom du vérificateur : Mr RAZAFINDRAJAO Serge
Alain
Opérateur : RAZAFINDRAINIBE Marie Gorettie

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 15 JOURS 24/11/2021