



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 921527/ANT/002/SUR_SITE/2021

DATE : 24/11/2021

NOM : RANJALAHY DIMBY HASINIAINA

ADRESSE : LOT IVL 30 TER ANOSIVAVAKA

TELEPHONE : 0341501819

PROFESSION :CHARGE D ETUDE

NUM IMM : 4735TBM

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : BT51VP

CARROSSERIE :CI 4P

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :5

N°SERIE DU TYPE:7U662014

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :1600

PAV :1112

CU :488

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2007

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 25/11/2020

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 24/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC RASOANAIVO Jean Marc

Le Chef de Centre

Opérateur :RASESILISOA Yeldine

Validité de circulation jusqu'au26/11/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé4735TBM

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

1600

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000