

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
MAHAJANGA-AMBOROVY**

**PROCES-VERBAL DE CONTRE-VISITE TECHNIQUE**

**N° CONTROLE:** 722524/MGA/020/SUR SITE/2021

**DATE :** 03/05/2021

**NOM :** ANDRIANDRANANDRO FRANKIE HAJASOA

**TELEPHONE :**

**ADRESSE :** SECT 05 ANDOVINJO AMBOROVY

**PROFESSION :**TRANSPORTEUR

**NUM IMM :** 9909MC

**MARQUE :**MERCEDES BENZ

**COMMUNE :** MAHAJANGA

**GENRE :** CAM

**TYPE :** 1520/49

**CARROSSERIE :**BENNE

**SOURCE D'ENERGIE :**GASOIL

**PUISSANCE :**16

**N°SERIE DU TYPE:**67703415268862

**PLACE ASSISE :** 3

**PLACE DEBOUT :**

**N°MOTEUR :**

**PTC :**15400

**PAV :**6250

**CU :**9150

**ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN SERVICE :** 1987

**USAGE EFFECTIF :** TM10

**NR CARTE VIOLETTE :** 0

**DELIVREE LE :-**

**NR LICENCE :**

**DELIVREE LE :** 03/05/2021

**PATENTE :** 000115327/DGI H

**ANI :-**

**Visite du :** 03/05/2021

**Nom du vérificateur :**RAKOTOMANANA A. Joachin

**Le Chef de Centre**

**Opérateur :**RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA MILY

**Validité de circulation jusqu'au** 03/11/2021

**APTE**