DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 877656/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 12/10/2021

NOM: RAZANAMIHAJA SELLYS NORO

ADRESSE: LOT VB 33 AMBATONAKANGA **TELEPHONE**: 0342749554

PROFESSION:-

NUM IMM: 6934TAH **COMMUNE**: ANTANANARIVO **MARQUE: BMW**

GENRE: VP **TYPE**: 3CCA91 **CARROSSERIE** :CI

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE **PUISSANCE: 10 N°SERIE DU TYPE**:0 9 9 2 2 **PLACE ASSISE:** 5 PLACE DEBOUT: **N°MOTEUR**:ILLISIBLE

PTC:1665 **PAV**:1205 CU:460

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 1990

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: **DELIVREE LE:-**

NR LICENCE: **DELIVREE LE**: 12/10/2021

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 12/10/2021

Nom du vérificateur : Mr RANDRIAMANANTENA Gérald Le Chef de Centre

Opérateur : NARIZO Estera Tatiana

Validité de circulation jusqu'au 12/10/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:877656/ANT/004/SUR_SITE/2021

De: RAZANAMIHAJA SELLYS NORO DATE 12/10/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 6934TAH

USAGE EFFECTTF: VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 1665 DROIT Ar 18 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000

TVA Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400 TIMBRE Ar 0