



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 929260/ANT/010/SUR\_SITE/2021

DATE : 02/12/2021

NOM : RAHARIMALALA SAHOLY HARISOA

ADRESSE : ANTANAMANDROSO OUEST

TELEPHONE : 0348646093

PROFESSION :COMMERCANTE

NUM IMM : 9124AF

MARQUE :MERCEDES BENZ

COMMUNE : MORAMANGA

GENRE : CAM

TYPE : 817

CARROSSERIE :FOURGON

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :11

N°SERIE DU TYPE:9700171K531518

PLACE ASSISE : 2

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :9049110016316

PTC :7490

PAV :3435

CU :4055

ANNEE DE 1<sup>re</sup> MISE EN CIRCULATION : 2000

USAGE EFFECTIF : TM7

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 02/12/2021

PATENTE : -

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 02/12/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAJA H.Rémi

Le Chef de Centre

Opérateur :RASENDRALAHY Lantonirina Eric

Validité de circulation jusqu'au03/06/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé9124AF**

USAGE EFFECTIF :TM7

PLACE ASSISE : 2

PLACE DEBOUT :

PTC

7490

DROIT

Ar 15 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 17 000

TVA

Ar 3 400

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 20 400**