

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: LISA DISTRIBUTION
ADRESSE : LOT IVW 13 TER ANOSIZATO EST, Tél.
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7563TAV

USAGE EFFECTIF: TM6

PLACE DEBOUT:

PTC : 5915

DROIT : Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 16 000

TVA : Ar 3 200

NET A PAYER : Ar 19 200

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ALASORA - ANTANANARIVO**

RECU N° : 930679/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date : 06/12/2021

NET A PAYER : Ar 19 200

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- FERMETURE PORTE AVG A REPARER
- PARE BRISE CASSEE
- PARE BRISE A REMPLACER

Nom du vérificateur :GPHC RAKOTONIRINA J.
Alexandre
Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo
Claudy

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS 06/02/2022