

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
FIANARANTSOA-BESOROHITRA**

FICHE ANOMALIES

Ncontrôle	INAPTE	Imm	Verificateur
870395/FNR/007/Sur_site/2021	ACC11,ACC13,CAR25,PN1,PN2,P N3,PN4,PN5	2248TBA	Mr RANDRIAMIHAMINA J B ROLAND
870341/FNR/007/Sur_site/2021	CAR10,CAR22,CAR4,FR13,FR18, PN6	7349FE	Mr RANDRIAMIHAMINA J B ROLAND
869988/FNR/007/Sur_site/2021	FR13,MOT2,PN1,PN2,PN3,PN4,PN 5,SIG2	9732FD	Mr RANDRIAMIHAMINA J B ROLAND
869741/FNR/007/Sur_site/2021	PN4	2406TAL	Mr RANDRIAMIHAMINA J B ROLAND
869723/FNR/007/Sur_site/2021	DIR13,MOT18,PN6,SIG11,TR6	8080FC	Mr RANDRIAMIHAMINA J B ROLAND
869405/FNR/007/Sur_site/2021	CH3	2654FD	Mr RANDRIAMIHAMINA J B ROLAND
869401/FNR/007/Sur_site/2021	CH3	6608FE	Mr RANDRIAMIHAMINA J B ROLAND
869283/FNR/007/Sur_site/2021	DIR14,DIR19,DIR20,MOT2,PN1	6304FB	Mr RANDRIAMIHAMINA J B ROLAND
869242/FNR/007/Sur_site/2021	CAR25,PN3,PN5	0858FD	Mr RANDRIAMIHAMINA J B ROLAND
869236/FNR/007/Sur_site/2021	ACC4,CAR25,MOT18,PN2	5745FE	Mr RANDRIAMIHAMINA J B ROLAND
869230/FNR/007/Sur_site/2021	PN1	4784FE	Mr RANDRIAMIHAMINA J B ROLAND
869227/FNR/007/Sur_site/2021	CAR6,DIR13,PN12,PN5,SIG10	7028FC	Mr RANDRIAMIHAMINA J B ROLAND
			TOTAL : 12

A BESOROHITRA, le 05/10/2021
Le Chef de Centre