## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RAZAFIMANDROSO MARIE ESTHER PASCALINE ADRESSE: ANDRANOMANGATSIAKA MAEVATANANA, **Tél.** Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: **5268ME** 

**USAGE EFFECTIF: TBR** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 3490

**DROIT:** Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar
 0

 PV:
 Ar
  $4\,000$  

 THT:
 Ar
  $13\,000$  

 TVA:
 Ar
  $2\,600$ 

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOROVY - MAHAJANGA

-----

RECU N°: 904039/MGA/020/SUR\_SITE/2021

**Date**: 08/11/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PNEU ARR G LISSE

Nom du vérificateur :RAKOTOMANANA A. Joachin Opérateur : RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA

MILY

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS