

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAFITOARIVONY TIANA GINO
ADRESSE : LOT IVP 212 ANKADIFOTSY, **Tél.** 0348085662
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 6072TAH

USAGE EFFECTIF: TPP ≤ 25 places

PLACE DEBOUT:

PTC : 2960

DROIT : Ar 15 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 19 000

TVA : Ar 3 800

NET A PAYER : Ar 22 800

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

RECU N° : 935219/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date : 08/12/2021

NET A PAYER : Ar 22 800

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VEHICULE A PEINDRE
- PARE BRISE CASSEE
- PARE BRISE A REMPLACER

Nom du vérificateur : Mr RAZAFINDRAJAO Serge
Alain
Opérateur : RANDRIAMANAMPISOA VANESSA
ROLANDE

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : VR 03 MOIS 08/03/2021