



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 935147/ANA/029/SUR_SITE/2021

DATE : 08/12/2021

NOM : HASSANALY TAHERALY

ADRESSE : SENGANINGA NOSY BE

TELEPHONE :

PROFESSION :COMMERCANT

NUM IMM : 1534DF

MARQUE :JAC

COMMUNE : NOSY BE

GENRE : CAM

TYPE : HFC3090K

CARROSSERIE :BENNE

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :16

N°SERIE DU TYPE:F.000661

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :71844

PTC :9900

PAV :3700

CU :6200

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2012

USAGE EFFECTIF : TM7

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 07/06/2021

PATENTE :

ANI : 120671700111/20

APTITUDE : APTE Visite du 08/12/2021

Nom du vérificateur :GPCE ARINOSY Marcellin

Le Chef de Centre

Opérateur :BIFA AHIDA LINDA

Validité de circulation jusqu'au08/06/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé1534DF

USAGE EFFECTIF :TM7

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

PTC

9900

DROIT

Ar 15 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 17 000

TVA

Ar 3 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 20 400