

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAMANITRA ANDRIAMAMONJY RABEHARIMORA  
**ADRESSE :** H 72 BIS MIADANA, Tél.

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 6696TBL**

**USAGE EFFECTIF:** TMTPEERS

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2830

**DROIT :** Ar 6 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 6 000

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 18 000

**TVA :** Ar 3 600

**NET A PAYER : Ar 21 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 927198/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 30/11/2021

**NET A PAYER : Ar 21 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- NON CONCORDANCE NUMERO DE CHASSIS

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well  
Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo  
Claudy

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1 MOIS 30/12/2021**