

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: JIRO SY RANO MALAGASY
ADRESSE : 149 RUE RAINANDRIAMAMPANDRY, Tél.
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 6948TAR

USAGE EFFECTIF: TM7

PLACE DEBOUT:

PTC : 9810

DROIT : Ar 15 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 19 000

TVA : Ar 3 800

NET A PAYER : Ar 22 800

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
MAHAJANGA-AMBOROVY**

RECU N° : 871454/MGA/020/SUR_SITE/2021

Date : 06/10/2021

NET A PAYER : Ar 22 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- FREIN ARG NUL
- FREIN ARD NUL
- PNEU ARR G LISSE
- PNEU ARR D LISSE
- PNEU ROUE DE SECOURS LISSE

Nom du vérificateur : GPHC RATOVOHERY M. Harifetra
Opérateur : RASOANANTENAINA ANTOINETTE
OLIDA

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS