## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** SOAZAFY BIENVENUE FRANDELISSA ADRESSE: LOT 2 CKB AMBALAVOLA, **Tél.** 032 26 283 06 Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: **4808DH** 

**USAGE EFFECTIF: TMT** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 670

**DROIT:** Ar 7 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 11 000

 TVA:
 Ar 2 200

NET A PAYER: Ar 13 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TRANOBOZAKA - ANTSIRANANA

-----

RECU N°: 933752/ANA/009/SUR\_SITE/2021

**Date**: 07/12/2021

NET A PAYER: Ar 13 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- CARTE GRISE ORIGINALE A PRESENTER

Nom du vérificateur :GPHC

RANDRIAMIARISOANDRAIBE Hery

Opérateur : CHARLES AIMEE ALEXANDRA

**GASPARIN** 

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10 JOURS