

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



**De: PRIMATURE /CPGU
ADRESSE : MAHAZOARIVO, Tél.**

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7023TS

USAGE EFFECTIF: TPP ≤ 25 places

PLACE DEBOUT:

PTC : 2800

DROIT : Ar 0

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 0

THT: Ar 0

TVA : Ar 0

NET A PAYER : Ar 0

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ALASORA - ANTANANARIVO**

RECU N° : 917785/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date : 19/11/2021

NET A PAYER : Ar 0

***PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »***

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- AMORTISSEUR ARR G SANS EFFET

Nom du vérificateur :GPCE RAFALIMANANA Jocelyn
Opérateur : RAZAFIMANDROSO Jeanne Edwine

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 10 JOURS 29/11/21