DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RANDRIANASOLO NORO LALAO MARIE CHANTAL ADRESSE: LOT II U 33 B AMPAHIBE, Tél. 0324470601

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 1302TBN

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC: 2505

DROIT: Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 22 000

 TVA:
 Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTANANARIVO-BETONGOLO

RECU N°: 864748/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date: 30/09/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- VITRES FUMEES INTERDITES (PELLICULE)
- FREIN A MAIN INOPERANT

Nom du vérificateur :Mr RABEARISOA Jerry Christian Opérateur : RANARIVELO FANJATIANA Jean Hugues APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10 JOURS - 09/10/2021