## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RASAMIMANANA ANDRIATIANA **ADRESSE** : AMBATOFINANDRAHANA, **Tél**.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 1477FD

**USAGE EFFECTIF: TBR** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 2795

**DROIT:** Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 15 000

 TVA:
 Ar 3 000

NET A PAYER: Ar 18 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE FIANARANTSOA-AMBOSITRA

-----

RECU N°: 871134/FNR/015/SUR\_SITE/2021

**Date**: 06/10/2021

NET A PAYER: Ar 18 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- VITRES COULISSANTES LATERALES A COMPLETER
- VITRE LATERALE COLISSANTE A CHANGER
- PLAQUE NUMERO DE CHASSIS DETERIORE

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFINDRINA Léonard

Victorien

Opérateur: RANDIMBISON PITANY FARA ONJA

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS 06/12/2021