



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 873727/FNR/007/SUR_SITE/2021

DATE : 08/10/2021

NOM : RAMANANTSOA HASINIAINA NOROLALAO

ADRESSE : LOT II P 33 TAMBOHOBE

TELEPHONE :

PROFESSION :SANS

NUM IMM : 5190FE

MARQUE :SSANGYONG

COMMUNE : FIANARANTSOA

GENRE : VP

TYPE : BFA2F15

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :12

N°SERIE DU TYPE:171879

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :2528

PAV :1763

CU :765

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2005

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 09/10/2019

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 08/10/2021

Nom du vérificateur :ANDRIAMASIASISOLO JEAN ARNAUD

Le Chef de Centre

Opérateur :FANAJASOA Sambany Nestoria

Validité de circulation jusqu'au10/10/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé5190FE

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

2528

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000