



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 930032/ANT/010/SUR_SITE/2021

DATE : 02/12/2021

NOM : ANDRIANADISOA JOHNY ANDRE

ADRESSE : LOT IVH 110 K AMBODIVONA AMBOHIMANARINA

TELEPHONE : 0346798856

PROFESSION :TRANSPORTEUR

NUM IMM : 9789TAU

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : JU81VCCU

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :8

N°SERIE DU TYPE: 373101

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :482519

PTC :2190

PAV :1600

CU :590

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION : 2012

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 02/12/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 02/12/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAJA H.Rémi

Le Chef de Centre

Opérateur :RASENDRALAHY Lantonirina Eric

Validité de circulation jusqu'au02/12/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé9789TAU

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

2190

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 26 400