DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:RARIVOARIVONY DINA} \textbf{ADRESSE}: LOT 10221 \ BIS \ AMBOHIMASINA, \textbf{T\'el}.$ Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: $\bf 2261AG$

USAGE EFFECTIF: TBR > 25 places et \leq 50 places

PLACE DEBOUT:

PTC: 4600

DROIT: Ar 25 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 29 000

 TVA:
 Ar 5 800

NET A PAYER: Ar 34 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TOAMASINA-AMBATONDRAZAKA

RECU N°: 812691/TNA/016/SUR_SITE/2021

Date: 09/08/2021

NET A PAYER: Ar 34 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER

Nom du vérificateur :RAKOTOMIARAKA H.C.Bruno Opérateur : ANDRIAMANALINA ONJAVOTRA ELIE

LŪCIA

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 30/08/2021