

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: ANDRIANANTENAINA LANTO CLEMENCE
ADRESSE : IPB 67 BIS BEMASOANDRO-0341601830, **Tél.**
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **5511TAG**

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 1580

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 24 000

TVA : Ar 4 800

NET A PAYER : **Ar 28 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ALASORA - ANTANANARIVO**

RECU N° : 906174/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date : 09/11/2021

NET A PAYER : Ar 28 800

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VEHICULE A PEINDRE
- FUIITE D'HUILE SUR MOTEUR
- PNEU AV G LISSE
- PNEU AV D LISSE

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well
Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo
Claudy

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS 09/12/2021