## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: AMOD MAMOD HASSAN

 $\begin{array}{l} \textbf{ADRESSE}: \texttt{LOT} \ \texttt{SECT} \ \texttt{VI} \ \texttt{AMBALAVOLA} \ \textbf{-, T\'el}. \ 0340119546 \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \ \textbf{0804ME} \end{array}$ 

**USAGE EFFECTIF:** TPP ≤ 25 places

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2650

**DROIT:** Ar 15 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 19 000

 TVA:
 Ar 3 800

NET A PAYER: Ar 22 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BETONGOLO - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 932542/ANT/002/SUR\_SITE/2021

**Date**: 06/12/2021

NET A PAYER: Ar 22 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- EXTINCTEUR A PRESENTER
- PARE BRISE CASSEE
- FREIN A MAIN INOPERANT
- FUMEE EXCESSIVE

Nom du vérificateur :Mr RABEARISOA Jerry Christian Opérateur : RASOLOJAONA Rivotiana Rhonny APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 05 JOURS - 11/12/2021