



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 908148/ANT/010/SUR_SITE/2021

DATE : 11/11/2021

NOM : RABEHASY HANITRINIAINA HANTANIRINA

ADRESSE : LOT SAT 98 AMBATOLAONA

TELEPHONE : 0340932120

PROFESSION : ASSISTANTE DE DIRECTION

NUM IMM : 3670TBJ

MARQUE : HYUNDAI

COMMUNE : ANOSIALA

GENRE : VP

TYPE : BU51DP

CARROSSERIE : CI

SOURCE D'ENERGIE : ESSENCE

PUISSANCE : 8

N°SERIE DU TYPE: 7U662389

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR : ILLISIBLE

PTC : 1316

PAV : 948

CU : 368

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2007

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE : 01/01/2011

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 13/11/2018

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 11/11/2021

Nom du vérificateur : Mr RAMAROSATA Rija Marc

Le Chef de Centre

Opérateur : RASENDRALAHY Lantonirina Eric

Validité de circulation jusqu'au 13/11/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 3670TBJ

USAGE EFFECTIF : VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

1316

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000