## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:RAKOTOZANDRINY ROGER 0331195680} \begin{tabular}{ll} \textbf{ADRESSE}: LOT 6 MG 18 MANGARIVOTRA, T\'el. 0341195680 \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{2011TAF} \end{tabular}$ 

**USAGE EFFECTIF: TMTPERS** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2515

**DROIT:** Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 10 000

 TVA:
 Ar 2 000

NET A PAYER: Ar 12 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TSIROANOMANDIDY - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 935334/ANT/027/SUR\_SITE/2021

**Date**: 08/12/2021

NET A PAYER: Ar 12 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- FONCTIONNEMENT TABLEAU DE BORD A REPARER
- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VEHICULE A PEINDRE
- RESERVOIR DIRECT INTERDIT

Nom du vérificateur :GP1C RANJARISON LIVA

HUBERT

Opérateur : RAKALAVAO Alice

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01MOIS 08/01/2022