DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 917291/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 19/11/2021

NOM: RANDRIANARISON RIVO FERDINAND

ADRESSE : ABE 11 BIS ANTANETIBE TELEPHONE :

PROFESSION:PRETRA

NUM IMM : 8929TAR MARQUE :SSANGYONG COMMUNE : AMBOHITRIMANJAKA

GENRE : VP TYPE : Y4AB7 CARROSSERIE :BREAK
SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :12 N°SERIE DU TYPE:P007420

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 0163101

PTC :14900 PAV :14400 CU :500

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 2001

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: - DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 02/07/2019

PATENTE: - ANI: - APTITUDE: APTE Visite du 19/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC FARALAHY

Le Chef de Centre

Opérateur :FRANCINE Emilienne Astina
Validité de circulation jusqu'au 19/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:917291/ANT/004/SUR_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

De: RANDRIANARISON RIVO FERDINAND DATE 19/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 8929 TAR

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: PTC 14900 DROIT Ar 18 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**