## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RANDRIAMIALISOA JEAN PATRICE MARTIN **ADRESSE**: LOT TER J AMBODIVARY AMBOHITRARAHABA 033 05 025 81, **Tél**.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 8394TAB

Ar 4 000

**USAGE EFFECTIF:** CU

PLACE DEBOUT:

PV:

**PTC:** 2650

**DROIT:** Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

CARTE: Ar 0

THT: Ar 13 000 TVA: Ar 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 891054/ANT/004/SUR\_SITE/2021

**Date**: 25/10/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

FUMEE EXCESSIVE

Nom du vérificateur :GPCE RAFALIMANANA Jocelyn Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo

Claudy

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : DR 02 MOIS 25/12/21