DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:RAVAKA DOMOINA RASOLOFOMALALA} \begin{tabular}{ll} \textbf{ADRESSE}: LOT 0203 V 0117 ANTANIMALANDY, T\'el. \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{4740MD} \end{tabular}$

USAGE EFFECTIF: TMT

PLACE DEBOUT:

PTC: 670

DROIT: Ar 7 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

CARTE: Ar 2 000
PV: Ar 4 000
THT: Ar 13 000
TVA: Ar 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOROVY - MAHAJANGA

RECU N°: 768438/MGA/020/SUR_SITE/2021

Date: 21/06/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- EXTINCTEUR A PRESENTER
- BOITE A PHARMACIE NULLE
- VEHICULE SALE
- FREIN A MAIN INOPERANT
- MOTEUR SALE
- PNEU AV G LISSE
- CABOCHON AV G A REMPLACER
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur :GPHC RATOVOHERY M.Harifetra Opérateur : RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA MILY APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS