DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 914123/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 17/11/2021

NOM: RASOANIRINA JOCELYNE

ADRESSE: IV 10 B AMBOHIBAO TELEPHONE: 0344357742

PROFESSION:-

NUM IMM : 5120TAGMARQUE : TOYOTACOMMUNE : ANTANANARIVOGENRE : CTTETYPE : LJ70CARROSSERIE : FOURGONSOURCE D'ENERGIE :GASOILPUISSANCE :10N°SERIE DU TYPE:.09048452

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 209871

PTC :2210 PAV :1660 CU :550

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 1990

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: -- DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 17/11/2021

PATENTE: - ANI: - APTITUDE: APTE Visite du 17/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAVAKA RABOTOVAO

Le Chef de Centre

Opérateur: RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au 19/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

0

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319 RECU N°: 914123/ANT/004/SUR_SITE/2021

De: RASOANIRINA JOCELYNE DATE 17/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 5120 TAG

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 2210 Ar 18 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**