

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: SAKIR HOUSSEN YANNICK MAMOD**

**ADRESSE : AMPASIKIBO, Tél. -**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 9145UC**

**USAGE EFFECTIF: SREM16**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 32000

**DROIT :** Ar 39 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 43 000

**TVA :** Ar 8 600

**NET A PAYER : Ar 51 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
SANFIL - TOLIARA**

**RECU N° : 875491/TLR/008/SUR\_SITE/2021**

**Date : 11/10/2021**

**NET A PAYER : Ar 51 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS
- CARTE GRISE A REGULARISER (POIDS /CARROS)
- CABOCHON ARR G A REMPLACER
- CABOCHON ARR D A REMPLACER

Nom du vérificateur :Mr FAHAMARO Zakasoa  
Opérateur : RANDRIANASOLO Gisette Sapina

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1 MOIS**