## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RAKOTONDRATSIFA ROJOVOLA **ADRESSE**: LOT 107/109 MAHABIBOKELY, **Tél**. 0348323939 **Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule**: **9962MC** 

**USAGE EFFECTIF: VP** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 1450

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

CARTE: Ar 2 000
PV: Ar 4 000
THT: Ar 24 000
TVA: Ar 4 800

NET A PAYER: Ar 28 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE IVATO - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 933452/ANT/010/SUR\_SITE/2021

**Date**: 07/12/2021

NET A PAYER: Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS
- MAUVAISE FIXATION DE BATTERIE
- MOTEUR SALE

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAJA H.Rémi Opérateur : ANDRIANARISOA Miora Oly Niherantiana APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS