

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**

-----



**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
FIANARANTSOA-BESOROHITRA**

-----

**FICHE ANOMALIES**

<b>Ncontrôle</b>	<b>INAPTE</b>	<b>Imm</b>	<b>Verificateur</b>
862923/FNR/007/Sur_site/2021	ACC11,ACC13,ACC25	7674FE	Mr RANDRIAMIHAMINA J B ROLAND
862115/FNR/007/Sur_site/2021	CAR54,PN3,PN6	9460FD	Mr RANDRIAMIHAMINA J B ROLAND
862002/FNR/007/Sur_site/2021	ACC8,CAR11,CAR20,CAR22	6072FE	Mr RANDRIAMIHAMINA J B ROLAND
861981/FNR/007/Sur_site/2021	FR1,SIG27	1215FE	Mr RANDRIAMIHAMINA J B ROLAND
861893/FNR/007/Sur_site/2021	DIR19,DIR20,FR1,FR13,MOT18	1192TBD	Mr RANDRIAMIHAMINA J B ROLAND
			<b>TOTAL : 5</b>

**A BESOROHITRA, le 28/09/2021**  
**Le Chef de Centre**