DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAKOTOARISON HERINIAINA **ADRESSE** : LOT 10 SOAMIAMPITA ANDRANONAHOATRA, **Tél**. 0337452485

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 2061TBG

USAGE EFFECTIF: TV

PLACE DEBOUT:

PTC: 1410

DROIT: Ar 7 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 6 000

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 19 000

 TVA:
 Ar 3 800

NET A PAYER: Ar 22 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BETONGOLO - ANTANANARIVO

RECU N°: 929641/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date: 02/12/2021

NET A PAYER: Ar 22 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFINDRARIVO

Chrésus

Opérateur : RANARIVELO FANJATIANA Jean Hugues

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 02 MOIS - 02/02/2022