

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: ANDRIANJATOVO HARISON TAHINA
ADRESSE : 1116 K 112 MAHAZOARIVO ATSIMO, Tél. 0343302175
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 8324TAL

USAGE EFFECTIF: TM6

PLACE DEBOUT:

PTC : 3500

DROIT : Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 14 000

TVA : Ar 2 800

NET A PAYER : Ar 16 800

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ANTANANARIVO-ANTSIRABE**

RECU N° : 866993/ANT/023/SUR_SITE/2021

Date : 01/10/2021

NET A PAYER : Ar 16 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- PEDALE DE FREIN TROP BASSE
- VITRE LATERALE COLISSANTE A CHANGER
- BANDES RETROREFLECHISSANTES A POSER
- PARE BRISE CASSEE
- ROTULE BARRE DE DIRECTION AVG A REMPLACER
- ROTULE BARRE D'ACCOUPLEMENT G A REMPLACER
- PNEU ARR G LISSE
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS

Nom du vérificateur : RAKOTOARIMANANA Romain
Emilien
Opérateur : ANDRIANANTENAINA Tolojanahary

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01 MOIS 01/11/2021

