DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RANDRIANTSITOHAINA EDMOND **ADRESSE** : LOT AD 18 TER M BIS AMBOHITRARAHABA, **Tél**. 0346642580

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 3640TAL

USAGE EFFECTIF: CU

PLACE DEBOUT:

PTC: 3400

DROIT: Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 13 000

 TVA:
 Ar 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BETONGOLO - ANTANANARIVO

RECU N°: 876365/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date: 11/10/2021

NETA PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- CREMAILLERE A REPARER
- FREIN A MAIN INOPERANT

Nom du vérificateur :Mr RAZAFINDRAJAO Serge

Alain

Opérateur: LEDA Fenosoa Yolande

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 15JOURS-26/10/2021