DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:RAMANAMPISOARIVONY NARINDRA} ADRESSE: LOT 1 MG 2 MANGARIVOTRA, T\'el. \\ Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 3202TAF$

USAGE EFFECTIF: TBR

PLACE DEBOUT:

PTC: 2800

DROIT: Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar
 0

 PV:
 Ar
 $4\,000$

 THT:
 Ar
 $13\,000$

 TVA:
 Ar
 $2\,600$

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TSIROANOMANDIDY - ANTANANARIVO

RECU N°: 881418/ANT/027/SUR_SITE/2021

Date: 15/10/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- COUSSINS SIEGES A REPARER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VEHICULE A PEINDRE
- FUMEE EXCESSIVE

Nom du vérificateur :GPHC RAKOTOMAHEFA Josoa Opérateur : MAHASAHA Famarita Barson APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01MOIS 15/11/2021