

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAMILISON NJARASOA
ADRESSE : LOT II N 18 E XF AMBATOBE, **Tél.** -0334588830
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **4342TBG**

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 1360

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 22 000

TVA : Ar 4 400

NET A PAYER : **Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

RECU N° : 905882/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date : 09/11/2021

NET A PAYER : Ar 26 400

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- DEBUT FUMEE MOTEUR
- FILTRE A AIR A POSER

Nom du vérificateur :GPHC ANDRIAMBOLOLONA
Nary
Opérateur : RANARIVELO FANJATIANA Jean Hugues

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 05 JOURS - 14/11/2021