

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** ANDRIANIAINA RAVAHAMBOLA  
**ADRESSE :** LOT 1266 PLLE 11/14 MANGARIVAOTRA NORD /  
0346818708, Tél.  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 5507AG**

**USAGE EFFECTIF:** TMTPERS

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2590

**DROIT :** Ar 6 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 10 000

**TVA :** Ar 2 000

**NET A PAYER : Ar 12 000**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 929426/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 02/12/2021

**NET A PAYER : Ar 12 000**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PARE BRISE CASSEE
- DEBUT FUMEE MOTEUR

Nom du vérificateur :GPHC RAVAKA RABOTOVAO  
Opérateur : SAMATASY Junot Lauréa

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1MOIS(02/01/2021)**