DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:RAVOAVISAONINA HONORAT DANIEL} $$ ADRESSE: LOT 185 BIS ANTANAMBAO 0331416288, T\'el. $$ Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: $$ 3777TR$$$

USAGE EFFECTIF: TM16

PLACE DEBOUT:

PTC: 19000

DROIT: Ar 39 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 45 000

 TVA:
 Ar 9 000

NET A PAYER: Ar 54 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

RECU N°: 908714/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date: 11/11/2021

NET A PAYER: Ar 54 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ESSUIE GLACE EN MAUVAIS FONCTIONNEMENT
- FIXATION BOITIER DE DIRECTION A VERIFIER
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur :GPHC FARALAHY Opérateur : NARIZO Estera Tatiana APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 20 JOURS 30/11/2021