



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 908750/TNA/005/SUR_SITE/2021

DATE : 11/11/2021

NOM : TSILANGONY FRANCIS WILLIAM

ADRESSE : 148 BIS C BP 11/46 MANGARANO I

TELEPHONE : 0347417708

PROFESSION :MARIN

NUM IMM : 8176AH

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : TOAMASINA

GENRE : CAM

TYPE : GA17PP7

CARROSSERIE :BACHEE

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :12

N°SERIE DU TYPE:C055065

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :5725

PAV :2220

CU :3505

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2006

USAGE EFFECTIF : TM6

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 11/11/2021

PATENTE : 0002576/DGI-I/2021

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 11/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFIMANANTSOA Lalaina

Le Chef de Centre

Opérateur :RAHARININOSY Solotiana Liantsoa

Validité de circulation jusqu'au11/05/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé8176AH

USAGE EFFECTIF :TM6

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

PTC

5725

DROIT

Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 12 000

TVA

Ar 2 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 14 400