



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 878011/ANT/004/SUR\_SITE/2021

DATE : 12/10/2021

NOM : RABEMANANTSOA MIHANTARINOSY

ADRESSE : LOT 283 CITE MANDROSEZA-0340533907

TELEPHONE :

PROFESSION :-

NUM IMM : 8505TBH

MARQUE :VOLKSWAGEN

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : ZZZ9HZ

CARROSSERIE :CI

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE

PUISSANCE :7

N°SERIE DU TYPE:3D086619

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :098755

PTC :1550

PAV :1079

CU :471

ANNEE DE 1<sup>re</sup> MISE EN CIRCULATION : 2003

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :10/10/2019

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 10/10/2019

PATENTE : -

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 12/10/2021

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well

Le Chef de Centre

Opérateur :SAMATASY Junot Lauréa

Validité de circulation jusqu'au13/10/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé8505TBH**

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

1550

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 26 400**