

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RAKOTOARIVONY JEAN FIDEL**  
**ADRESSE : LOT H 52 BIS MIADANA ALASORA, Tél.**  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 6530TAB**

**USAGE EFFECTIF: CSUB**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3500

**DROIT :** Ar 9 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 15 000

**TVA :** Ar 3 000

**NET A PAYER : Ar 18 000**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 915681/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date : 18/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 18 000**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**  
**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- FUMEE EXCESSIVE
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur : Mr RANDRIAMANANTENA  
Gérald  
Opérateur : CHAN KANG LOI Corine

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 2MOIS(18/01/2022)**